

Škodní událost-poškození páternosteru

26. 05. 2025 11:03

Předmět žádosti: žadatel požadoval odpovědi na následující dotazy týkající se škodní události poškození páternosteru, která nastala dne 14.1.2021

1) Kopie realizační smlouvy na opravu páternoster, která byla uzavřena s dodavatelem v konkrétní zakázce, případně odkaz na ni.

Odpověď:

Přílohou č. 1 přikládáme kopii smlouvy o dílo ze dne 15. 4. 2003 se zhotovitelem Karlem Sedlákem, se sídlem: Dobřejovická 332, 252 43 Průhonice, která je uzavřena na dobu neurčitou a zohledňuje i havarijní opravy.

2) Položkový rozpočet nebo jiný dokument, ze kterého je patrné, co konkrétně bylo v rámci opravy provedeno a jaké byly jednotkové ceny.

Odpověď:

Přílohou č. 2 přikládáme rozpis prací k havarijní opravě.

3) Jaké byly celkové náklady na opravu páternosteru?

Odpověď:

Celkové náklady na opravu páternosteru činily: 897.600 Kč bez DPH, tj. 1.086.096 Kč včetně DPH.

4) Popis způsobené škody páternosteru, tj. k jakým poškozením při škodné události došlo.

Odpověď: Poškození páternosteru: zdeformované 3 kabiny z celkových 36.

5) Popis škodné události, tj. za jakých okolností a jakým způsobem došlo k poškození páternosteru?

Odpověď:

Popis okolností škodné události: Navzdory zákazu, který je na místě řádně vyznačen,

vstoupil zaměstnanec servisní společnosti do páternosteru s hliníkovým žebříkem. Při jízdě kabiny směrem dolů narazila horní část žebříku do stropu výtahu, zatímco spodní část zůstala zachycena o podlahu patra, odkud pracovník nastupoval. Přestože je výtah vybaven třemi bezpečnostními pojistkami proti zranění – nad vstupem do kabiny, v podlaze a ve stropě u vstupu – žádná z nich nebyla žebříkem aktivována. Došlo k deformaci žebříku, pracovníkovi se podařilo vystoupit o patro níže. Kabina následně pokračovala v pohybu, projela dolní úvratí až do horní, kde se z dosud nezjištěných příčin (pravděpodobně v důsledku vychýlení či deformace kabiny) zasekla. Na základě hluku, který incident způsobil, byl páternoster nouzově zastaven pomocí havarijního vypínače.