

PROTOKOL

o běžné prohlídce silnice

Běžnou prohlídkou se zjišťuje především správná funkce dopravního značení, bezpečnostního zařízení a závady ve sjízdnosti (schůdnosti). (§ 6 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.)

Cestmistrovství:	LIBEREC	Prohlídku vykonal:	NOSEK, COUFAL
Označení okruhu:	III/2784	Ujetá vzdálenost (KM):	—
Datum prohlídky (DD.MM.RRRR):	28.8.2025	Doba prohlídky (HOD):	12:00 - 12:30

SP2 ZH7 6920

Závady zjištěné běžnou prohlídkou silnic jsou zaznamenány do elektronického systému pro sběr a evidenci závad (PROTANK DYNAMICS - ZÁVADY).

Přílohou tohoto protokolu je grafický výstup ze zařízení GPS, který slouží pro zobrazení trasy kontrolovaného okruhu.

poznámky z prohlídky:


III/2784 UL. Č. MLADEŽE + DUBICE

- FRÉZOVÁNÍ + PIKOVÁNÍ OBRAZCŮ, ČÁST OBRAZCŮ ZABALENO
- ŘÍZENÍ PROVOZU RUCNĚ
- HRANT OBRAZCŮ NASTŘIKANÉ ORANŽOVĚ
- DOPRAVNÍ ZNAČENÍ AT5 + FRÉZOVÁNÍ VRIŠTEČNO
 - ↳ 1+ V FRYZE GALL
 - ↳ 1+ V ZASTÁVCE ČESKÉ MLADEŽE (FIRMA WERASTO)
 - ↳ 1+ V ČP 529, UL. DUBICE
 - ↳ 1+ ZA KŘIŽOVATKOU DUBICE X POŠKINOVA

COUFAL



NOSEK



Podpis: